

# 水道たきざわ

発行  
2009.12.1

編集発行 滝沢村上下水道部 料金課 〒020-0192 滝沢村鶴飼字中鶴飼55番地  
TEL 019-684-2111 FAX 019-687-3131  
ホームページ <http://www.vill.takizawa.iwate.jp> Eメール [ryoukin@vill.takizawa.iwate.jp](mailto:ryoukin@vill.takizawa.iwate.jp)

vol

9



古くなった鉄製の  
宅地内給水管が腐  
食してきた穴



漏水(修理前)



古い宅地内給水管の  
中にたまった錆

地中にある宅地内給水管からの漏水

## お宅の給水管は大丈夫ですか

古くなった給水装置(P7)、特に壁際の立ち上がりなどに使用されている鉄製の管は、次第に腐食して錆が発生します。これは、錆の混じった赤水の発生や錆の詰まりによって水の出が悪くなる水圧低下、水がまずくなる水質悪化、そして漏水の大きな原因の1つになります。

このような症状に気づいたときは、早めに村の指定給水装置工事事業者(P5)に一度見てもらうことをお勧めします。

## ●主な内容●

- ・平成20年度滝沢村水道事業会計決算の概要
- ・滝沢村水道事業経営審議会答申
- ・凍結から水道をまもりましょう
- ・滝沢村指定給水装置工事事業者の一覧
- ・おいしい水とまずい水の違い

上下水道部へのお問い合わせ TEL019-684-2111

●転入、転出、水道料金等に関すること

料金課 (内線115・116)

●水道工事、水漏れ等に関すること

水道課 (内線113・114)

●水質に関すること

水道課 (内線512)