

令和6年度 滝沢市内通学路の要対策箇所一覧(学校別) R6.5.15現在

【滝沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	洞畑平蔵沢線	平蔵沢地内	右折する際に子供が見えにくくなる。	-	「通学路」「子ども多し」等の看板の設置	滝沢市		市町村	
2	主要地方道盛岡環状線	滝沢市牧野林1002	車が渋滞すると右折時に子供が見えにくくなるので、交差点まで車が侵入し、詰まることのないようにしてほしい。	-	橋側に横断歩道の設置 歩行者用信号の設置	公安委員会		岩手県	
3	厨川駅滝沢元村線	滝沢市牧野林1026	つばめ幼稚園方面出て来る子どもが見つけにくい。 つばめ幼稚園から大きい道路に出る時も、左右からの歩行者や自転車が見にくい。	-	児童注意の看板	滝沢市		市町村	
4	第1あすみ野線	滝沢市湯舟沢	バス停付近は、T字路に一時停止がない箇所があり危険。	-	一時停止の看板 横断歩道の設置	公安委員会		市町村	
5	第3あすみ野線	滝沢市湯舟沢	バス停付近は、T字路に一時停止がない箇所があり危険。	-	一時停止の看板 横断歩道の設置	公安委員会		市町村	
6	厨川駅滝沢元村線	牧野林1396	歩行者や自転車が横断する際、交通量も多く、スピードを出して通る車も多いため危険。	-	押しボタン式信号機の設置	公安委員会		市町村	

【滝沢第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	第1菓子線	滝沢市菓子1187-5	舗装がひび割れていて、横断時に躓ることが多い。	-	横断歩道のひび割れ	公安委員会 滝沢市		市町村	
2	狼久保工区第2号幹線	滝沢市菓子857-19	舗装がひび割れていて、横断時に躓ることが多い。 白線が消えかけているため、引き直しが必要である。	-	横断歩道のひび割れ	公安委員会 滝沢市		市町村	
3	第1菓子線	滝沢市菓子1187付近	歩道が途中で途切れており、登下校の際に危険である。 道路がひび割れていたり凹凸があったりし、躓きそうになる。	-	歩道設置	滝沢市		市町村	

【鶴飼小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	向新田線	鶴飼向新田7-60-35	滝沢ニュータウンメインストリート北側に登下校の推奨歩道となっているが、横断歩道がない。	-	横断歩道の移設	公安委員会		市町村	
2	向新田線	ロフティ滝沢南側付近の用水路沿い	歩道がない道路のため、歩道新設したい	-	歩道新設	滝沢市		市町村	施工中

【姥屋敷小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	柳沢姥屋敷線	姥屋敷小中学校前市道	自転車通学する児童がいるが、交通量が多いこと、両側とも白線より外側が狭いため、自転車・歩行者通行帯を設置する	-	自転車・歩行者通行帯	滝沢市		市町村	
2	鶴飼姥屋敷線 柳沢姥屋敷線	滝沢市鶴飼安達117-19	周りに灯りがなく薄暗い状況なので、ドライバーから児童生徒を確認しやすいため、設置をお願いしたい。	-	街灯(オレンジ色)の設置	滝沢市		市町村	
3	柳沢姥屋敷線	滝沢市鶴飼安達117-19	白線が消え、または薄れ、横断に危険があるため。	-	横断歩道、停止線等の修繕	公安委員会		市町村	

【柳沢小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	畜産試験場柳沢線 大石渡岩手山2号線	畜産試験場柳沢線の学校から西側部分	学校から西側の横断歩道等、運転手に運転上必要な情報が伝わりにくくなっている。 横断歩道着手前で一時停止しない車が散見されている。	-	横断歩道、路側帯、センターラインの引き直し	公安委員会 滝沢市		市町村	

【滝沢東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	学校前市道	滝沢市大崎265	学校から西側の横断歩道運転手に運転上必要な情報が伝わりにくくなっている。 横断歩道着手前で一時停止しない車が散見されている。	-	一時停止線の引き直し、「止まれ」標識の傾き修復	公安委員会		市町村	
2	野沢8号線	滝沢市大崎261	駐車場と市道との間が極端に狭く、そこを通る小中学生は後ろから来る車等と接触する危険がある。また、そのため多くの小中学校がそこを避け、道路の反対側の歩道に渡るために、横断歩道のないところを横切っており危険である。 積雪時は道幅が狭くなり歩行できなくなる。	-	歩道の拡張	滝沢市		市町村	
3	主要地方道盛岡環状線	滝沢市大崎261	交差点の三か所の横断歩道のうち、1か所が消えかかっている。 歩行者及び運転手からも良く見えない状況。	-	横断歩道の引き直し	公安委員会		岩手県	
4	市道菓子野沢線	滝沢市狼久保及び菓子駅から学校までの通学路	一部歩道がなく、見通し悪い、市道を渡ろうとした児童と自動車の接触あり	-	歩道新設	滝沢市		市町村	施工中